





ione fotografica
ento generale”



ione fotografica accessi e recinzione”


Cancello carraio di accesso




s e rete con filo spinato



5. Recinzione in cls
danneggiata




one fotografica
ertinenza Lotto n.91”



3. Rotaia




ettrica.




5. Caditoie esterne prive di protezione.

one fotografica
ertinenza Lotto n.92”



2. Area esterna di pertinenza su prospetto laterale



3. Area di pertinenza esterna su prospetto principale.

one fotografica
i del Lotto n.91”

3. Ambienti interni




4. Servizi igienici.

5. Altri ambienti interni.





ione fotografica

bbricati Lotto n.91”



2. Fabbricato privo di pannelli di copertura.



5. Pannelli di copertura sfondati.

6. Pensiline esterne.

one fotografica
"Lotto n.92"

3. Interno e Copertura.

