

CORPO 11: Area Verde - giardino (fg.16, mapp. 76)



Fotografia n°1 – Vista primo ingresso al civico 45 di Via San Francesco d'Assisi.



Fotografia n°2 – Vista della recinzione su Via San Francesco d'Assisi.



Fotografia n°3 – Vista della strada carraia interna che dal primo ingresso conduce alla zona ove è ubicato il secondo ingresso e la villa Corpo 1.



Fotografia n°4 – Vista della stradina vicinale che conduce al secondo ingresso.



Fotografia n°5 – Vista della stradina vicinale che conduce al secondo ingresso – sul fondo il secondo ingresso.



Fotografia n°6 – Vista del secondo ingresso.



Fotografia n°7 – Vista del secondo ingresso dall'interno della proprietà.



Fotografia n°8 – Vista del terzo ingresso dall'interno della proprietà.



Fotografia n°9 – Vista del viale interno che dal terzo ingresso raggiunge la zona centrale della proprietà in prossimità del Corpo 9.



Fotografia n°10 – Vista dell'interno della proprietà – sul fondo il secondo accesso e a destra i boxes auto Corpi 6, 7 e 8.



Fotografia n°11 – Vista dell'interno della proprietà – sul fondo il secondo accesso e a destra i boxes auto Corpi 6, 7 e 8.



Fotografia n°12 – Vista dell'interno della proprietà – sul fondo il secondo accesso e a destra i boxes auto Corpi 6, 7 e 8.



Fotografia n°13 – Vista dell'interno della proprietà - sul fondo la strada interna che collega il primo ingresso.



Fotografia n°14 – Vista dell'interno della proprietà - sul fondo la villa Corpo 1.



Fotografia n°15 – Vista dell'interno della proprietà - sul fondo la strada che conduce ai Corpi 2, 3, 4, 5, 9 e 10; sulla destra la villa Corpo 1.



Fotografia n°16 – Vista della villa Corpo 1.



Fotografia n°17 – Vista dell'interno della proprietà - sul fondo i fabbricati trasformati in ristorante Corpi 4 e 5.



Fotografia n°18 – Vista del giardino attrezzato a nord dei Corpi 4 e 5.



Fotografia n°19 – Vista dello stagno attrezzato a nord dei Corpi 4 e 5.



Fotografia n°20 – Vista dello stagno attrezzato a nord dei Corpi 4 e 5.



Fotografia n°21 – Vista della zona antistante la Villa Corpo 1.



Fotografia n°22 – Vista del giardino retrostante la Villa Corpo 1.



Fotografia n°23 – Vista della strada interna che conduce ai Corpi 3, 4, 5, 9 e 10; sulla sinistra la villa Corpo 1.



Fotografia n°24 – Vista della strada interna che conduce ai Corpi 3, 9 e 10; sulla destra il fabbricato trasformato a ristorante Corpi 4 e 5.



Fotografia n°25 – Vista del retro del fabbricato trasformato in ristorante (Corpi 4 e 5), dell'accesso all'area antistante il fabbricato trasformato in Bed & Breakfast (Corpo 3) e sulla destra dietro l'albero il Corpo 3.



Fotografia n°26 – Vista dell'interno della proprietà dall'area antistante il fabbricato Corpo 9.



Fotografia n°27 – Vista del deposito trasformato in abitazione Corpo 9.



Fotografia n°28 – Vista del viale interno che dal Corpo 9 conduce al terzo ingresso.



Fotografia n°29 – Vista fabbricato Corpo 9.



Fotografia n°30 – Vista fabbricato Corpo 9 – sulla destra una delle baracche non censite.



Fotografia n°31 – Vista della casa mobile abusiva ubicata tra il Corpo 9 e la tettoia Corpo10.



Fotografia n°32 – Vista dell'interno della proprietà – sul fondo la tettoia Corpo 10.



Fotografia n°33 – Vista dei due capannoni leggeri abusivi ubicati a sud della tettoia.



Fotografia n°34 – Vista di una stalla non censita con recinto per animali.



Fotografia n°35 – Vista dell'interno della proprietà – sul fondo il fabbricato Corpo 9.



Fotografia n°36 – Un recinto per cavalli con una piccola stalla non censita.



Fotografia n°37 – Un recinto per cavalli con una piccola stalla non censita.



Fotografia n°38 – Vista della porzione sud-ovest della proprietà.



Fotografia n°39 – Vista di recinto per equini.



Fotografia n°40 – Vista di recinto per equini.



Fotografia n°41 – Vista della porzione sud-ovest della proprietà.



Fotografia n°42 – Vista di recinto per equini con stalla non censita.



Fotografia n°43 – Vista di recinto per equini.



Fotografia n°44 – Vista di recinto per equini.



Fotografia n°45 – Vista della porzione sud-ovest della proprietà.



Fotografia n°46 – Vista della porzione sud-ovest della proprietà.



Fotografia n°47 – Vista della porzione sud-est della proprietà – sul fondo la casa al mapp. 154 (bene estraneo alla procedura).



Fotografia n°48 – Vista della porzione sud-est della proprietà.



Fotografia n°49 – Vista della porzione nord-est della proprietà.



Fotografia n°50 – Vista della porzione nord-est della proprietà – sul fondo si osserva la recinzione che confina con Via San Francesco d'Assisi e il primo accesso alla proprietà.