

pcn 4093/1 1.193 mq

pcn 4090 E1 - UFFICI

pcn 4090 E2 MENSA - SPOGLIATOI

pcn 4090 E4 - CABINA ELETTRICA
In disuso

pcn 4090 E3 - LAVORAZIONE E UFFICI

pcn 4090 - 12.802 mq

pcn 4090 E6- C.TERMICA

corpi non più esistenti

pcn 4090 E7 - MAGAZZINO

pcn 4090 E5 - MAGAZZINI DEPOSITI-

pcn 4088 E10 - CAPANNONE APERTO E LABORATORI

E9a

E9b

pcn 4088 E8 - C. OLEODINAMICA

E9c

E9f

pcn 4088 E9 - CAPANNONE LAVORAZIONE, MAGAZZINI,
LABORATORI, UFFICI

pcn 4088 - 25.709 mq



pcn 4088 E11 - CABINA ELETTRICA
In disuso

E9d

E9g

E9f

E9e

-  CORPIMANUFATTI AUTORIZZATI CON AGIBILITA'
-  CORPIMANUFATTI AUTORIZZATI SENZA AGIBILITA'

Oggetto: FALLIMENTO COLOMBIN & FIGLIO SPA - AREA EX VENEZIANI
 PP.CC.NN. 4088, 4090, 4093/1 4093/2 SMMINF
 TAVOLA CONFORMITA' EDILIZIE - TAV 2 dd 04.03.2021

dott. ing. Deborah Ovidia
 Passo Goldoni 2, 34122 Trieste
 tel 347 8003957 fax 040 3479196 e-mail dovadia1@hotmail.com - PEC deborah.ovadia@ordineing.it