



Trieste, 29/06/2016

TRIBUNALE DI TRIESTE**REG.FALL. 15/2016****GIUDICE DELEGATO DOTT.VENIER****CURATORE FALLIMENTARE DOTT. GIAMPORCARO****RELAZIONE PERITALE DI STIMA**

Il sottoscritto studio tecnico peritale del perito **Olaf Rebulla**, iscritto al Nr. 607 nel ruolo dei periti e degli esperti ed al Nr. 130 nel Tribunale di Trieste (Categoria XXI: Attività Marittime, Aeree e di Navigazione Interna, Sub-Categoria 04: Avarie a scafi e apparecchi motore) ha valutato, su nomina del curatore fallimentare Dott. Mario Giamporcaro, i componenti riportati nell'inventario fornito della Imprefond S.r.l.:

Nella presente perizia il sottoscritto espone il valore effettivamente attribuibile ai singoli beni che risulta essere non superiore alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione, nonché ai valori correnti ed alle quotazioni rilevate in mercati regolamentari italiani ed esteri.

Al fine di poter procedere ad una corretta determinazione dei valori di macchinari ed impianti periziati, si è tenuto conto del prezzo di mercato dell'usato, in funzione dell'anno di fabbricazione o dell'anno di acquisto, dello stato di manutenzione del macchinario o impianto e dell'eventuale onere per lo smontaggio o disinstallazione. Tale prezzo, per i singoli macchinari univocamente individuati attraverso le targhe identificative documentate con foto ove presenti, tiene già conto dell'eventuale costo di ripristino, in particolare relativamente agli aspetti di antinfortunistica e sicurezza, finalizzato alla successiva messa in commercio ed utilizzo degli stessi.

La stima dei componenti a magazzino è stata poi fatta raggruppando gli articoli nelle principali categorie e considerando il differente valore dei componenti e materie prime standard dal commercio dal valore dei componenti e semi-lavorati

In definitiva, ai fini della valutazione dei beni, il sottoscritto perito ha tenuto conto sia dei valori di mercato che del costo storico e contabile degli stessi, nonché della loro effettiva utilizzabilità, in considerazione dello stato di vetustà, deterioramento ed obsolescenza, nonché dell'apporto di eventuali migliorie.



I beni oggetto di valutazione sono stati raggruppati in lotti di vendita in relazione alla loro destinazione ed utilizzo. Si riportano di seguito l'elenco ed i valori di stima attribuiti ai beni visionati nei vari distinti sopralluoghi; tali valori derivano dall'applicazione dei criteri sopra esposti per le varie categorie di beni considerati.

DATE E LUOGHI DEGLI ACCERTAMENTI

Le operazioni hanno avuto inizio il giorno 14/04/2016, e sono proseguite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 nelle seguenti 4 diverse sedi:

- Cantieri San Rocco, Muggia (Trieste)
- Magazzino Imprefond S.r.l., in via Cosulich (Trieste)
- Magazzino Imprefond S.r.l., Noghère, Muggia (Trieste)
- Georent S.r.l., Roveredo in Piano (Pordenone).

RIASSUNTO DEI LOTTI DI VENDITA

LOTTO DI VENDITA	VALUTAZIONE LOTTO (IVA 22% ESCLUSA)	NOTE
"A"	€ 16.600,00	
"B"	€ 16.045,00	
"B1"	€ 223,00	
"C"	€ 57.851,00	
"C1"	€ 17.340,00	
"D"	€ 8.500,00	
"E"	€ 42.046,50	
"F"	€ 65.572,50	
"F1"	€ 68.000,00	
"G"	€ 10.900,00	
"G1"	€ 105.050,00	
"H"	€ 5.500,00	
"H1"	€ 27.000,00	
"I"	€ 86.933,00	
"I1"	€ 4.194,00	
"L"	€ 10.838,00	
"L1"	€ 875,00	
"M"	€ 13.396,00	



“M1”	€ 2.250,00	
“N”	€ 10,00	Non inclusi i mezzi gommati
“N1”	€ 3.225,00	
“O”	€ 7.300,00	
“O1”	€ 5.000,00	
“P”	€ 14.160,00	
“P1”	€ 10.200,00	
“Q”	€ 90.375,00	
“Q1”	€ 2.000,00	
“R”	€ 6.505,00	
“S”	€ 10.250,00	
“T”	€ 10.525,00	
“U”	€ 1.400,00	
TOTALE	€ 720.064,00	

di cui: € **720.064,00** stimati dal sottoscritto Olaf Rebulla
(di cui € 637.264,00 oggetto della presente relazione,
ed € 82.800,00 relazionati il 21/04/2016)

Leggenda posizione lotto: TS (Tettoia Sondaggi – Sede Via Cosulich)
TLS (Tettoia Lavori Speciali – Sede Via Cosulich)
O (Officina – Sede Via Cosulich)
N (Sede Noghère)
MC (Magazzino – Sede Via Cosulich)
FS (Materiale fuori sede)

**DETTAGLIO DEI LOTTI DI VENDITA****LOTTO A**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TS 33	40 tubi rivestimento da 1500 mm diam. 140 per wire line Geobor S	40 tubi rivestimento da 1500 mm si presentano molto datati	
TS 34	1 cassa con raccorderia per wire line Geobor S	1 cassa con raccorderia per wire line anch'essi molto datati	
TS 36	Pallets con 100 fustelle Shelby	Pallets con 100 fustelle Sheby apparentemente in buone condizioni	
TS 48	1 cassa ricambi wire line Geobor S - con carotieri	cassa contenente ricambi wire line per Geobor S	



MC 30	Perforatrice Puntel PX 1000 con Pompa Pistoni Nenzi	Perforatrice Puntel PX 1000 con Pompa Pistoni Nenzi, non presenta nessuna etichetta di attestazione conformità CE. Le ore di moto risultano 5.211. Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni	
TOTALE LOTTO		€	16.600,00
		Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Perforatrice Puntel PX 1000 valore 14.000,00 € TOTALE: 14.000,00 €	

LOTTO B

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TS 35	10 rivestimenti diam. 127 mm x 1500 mm	10 rivestimenti datati e arrugginiti	
17	Perforatrice Punterl PX 1000 su Autocarro Magirus	Perforatrice Puntel PX 1000 installata su autocarro Magirus targato TS 381579. La perforatrice è dotata di motore KHD Deutz tipo F6L912, motore n. 7906188, con 16.511 ore di moto. Non presenta nessuna etichetta che attesti la dichiarazione CE di conformità. Il mezzo è supportato su un autocarro IVECO MAGIRUS, con 4.193 km. Nel complesso il macchinario si presenta in buone condizioni	



FS 2	Pompa Nenzi 200	pompa Nenzi 200, con motore Lombardini 5LD825-23187457, datata da più di 20 anni, in apparenti discrete condizioni	
TOTALE LOTTO		€	16.045,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Pompa Nenzi 200 valore 1.000,00 € TOTALE: 1.000,00 €			

LOTTO B1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
69	4 cubettiere per campioni calcestruzzo	Riutilizzabili ma con valore simbolico	
107	3 cubettiere per campioni calcestruzzo	Riutilizzabili ma con valore simbolico	
195	testa penetrometro 3T	Bene datato	



202	paraffina	Utilizzabile ma con valore simbolico	
211	2 dinamometri	Beni obsoleti	
215	dac - test	Bene obsoleto	
237	1 bilancia Baroid	Utilizzabile ma con valore simbolico	
239	viscosimetro	Utilizzabile ma con valore simbolico	



243	kit radioline	Utilizzabile ma con valore simbolico	
TOTALE LOTTO		€	223,00

LOTTO C

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 2	16 pistoni per morse perforatrici varie misure	pistoni sostitutivi delle perforatrice, elementi usati, mantenuti come ricambio	
O 3	1 pompa idraulica	pompa idraulica usata, mantenuta come ricambio	
O 4	1 Motoriduttore Brevini	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 5	1 Estrattore cuscinetti	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 6	1 Testina adduzione cemento per jet grouting	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 7	1 Testa rotazione perforatrice SAI	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 8	1 Motore idraulico	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 9	1 Testa rotazione Puntel PX 600	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 10	1 argano completo di motore idraulico	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 11	4 riduttori idraulici	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 12	1 riduttore	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 13	1 pompa idraulica	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	



O 14	2 riduttori idraulici	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 17	1 testa completa Puntel PX 450	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 18	5 pistoni idraulici per morse	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 19	Centralina oleodinamica	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 20	Pompa idraulica	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 21	5 testine adduzione aria/acqua per perforatrici	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 22	1 motore idraulico per cingoli perforatrice	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 23	1 argano con motore idraulico	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 24	3 tamburi argano	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 25	1 tamburo argano	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 26	1 motore per testa battente Puntel PX 609	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 29	1 Oliatore di linea	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	




O 31	1 testa rotazione SAI completa	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 32	1 Testa rotazione Puntel PX 600	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 33	1 testa rotazione SAI completa	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 34	4 alberi per testa Puntel PX609	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 35	2 alberi testa Puntel PX 1000	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 37	2 giunti omocinetici aste	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 38	1 testa Puntel PX 1000	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 39	2 piastre porta testa	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	



O 41	Testa Puntel PX 600 (elementi)	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 43	Gruppo morse	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 44	argano idraulico	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 45	1 motore elettrico per argano	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 46	4 flange	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 48	tubi per scarico in acciaio - 5 m	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	



O 51	1 carrello per argano	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 53	1 scatola con elementi catenaria cingoli	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 55	6 rulli catenarie cingoli	elementi usati, mantenuti come ricambio e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 56	1 morsa	morsa molto datata	
O 58	20 pattini per cingoli	pattini per cingoli molto datati	



O 64	Pattini in gomma per cingoli Puntel PX 800	pattini per cingoli molto datati	
O 111	1 oliatore linea	Obsoleto	
O 126	1 oliatore linea	Obsoleto	
O 143	salvamanometro e manometro per boiaccia	Obsoleti	
O 165	Oleodinamica per Puntel PX 600, 800 e 1000	Datati	




O 167	Pompe e motori idraulici Puntel PX600 e 800	datati	
O 171	Portafiltra PX 600	Buone condizioni	
O 173	Ricambistica morse Casagrande C6, PX 1000, PX 600	Buone condizioni	
O 174	Ricambi teste perforazione PX 350 - PX 609	Buoni condizioni	
O 175	Ricambi riduttori teste rotazione PX 800 e PX 1000	Discrete condizioni	



O 176	Pulegge PX 750 e 1000 ed ingranaggi testa rotazione	Discrete condizioni	
O 177	4 alberi px 609 - 600 e ricambi riduttori	Discrete condizioni	
179	cuscinetti carrelli teste	Discrete condizioni	
O 180	4 alberi px1000 e px 750	Discrete condizioni	
O 190	ricambi per catene per sonde	Discrete condizioni	



O 191	cuscinetti e rulli per Casagrande C6 e Puntel PX 1000	Discrete condizioni	
O 275	Perforatrice Puntel PX 800	Perforatrice Puntel PX 800 con circa 8.800 ore di moto completamente smontata e senza la pompa. Datata di più di 20 anni, non presentava nessuna etichetta con conformità CE	
O 303	1 testa Klemm	Datata	
O 316	2 pistoni idraulici	datati	
O 317	1 argano grande	datato	



N 8	1 slitta Puntel PX1000 da 11 m	slitta per Puntel PX 1000 della lunghezza di 11m, risulta in apparenti discrete condizioni	
N +47	sonda Craelius CX90	una sonda Craelius CX90 non era priva di etichetta conformità CE, presenta segni di vetustà	
N 55	1 sonda PX1000	una sonda PX 1000 in pessime condizioni	
VC 21	Perforatrice Puntel PX 600 cingolata	perforatrice Puntel PX 600 senza documenti perché datata di più di 20 anni, priva etichetta conformità CE stato manutentivo in discrete condizioni, sulla strumentazione risultano 12.822 ore di moto	
VC 22	Perforatrice Puntel PX 600 su Trattore	perforatrice Puntel PX 600 su trattore della SAME BUFFALO 120, datato di circa più di 20 anni, priva di etichetta CE, evidenti segni di vetustà su tutte le parti	



VC 41	2 slitte di perforazione	2 slitte perforazione molto datate	
VC 42	2 prolunghe per slitte	2 prolunghe per slitte datate	
VC 45	2 prolunghe per slitte	2 prolunghe per slitte datate	
VC 15	Perforatrice Puntel PX 609	Perforatrice Puntel PX 609, matricola n. 005531-A, non presentava nessuna etichetta attestante la dichiarazione CE di conformità, essa è dotata di un ulteriore accessorio (compressore) con motore della VM Motori matricola n. 78C02383, con motore tipo 78C-P/23 omologazione nel 2002, con 385 ore moto. i macchinari si presentano in apparenti buone condizioni	
VC 26	Perforatrice Puntel PX 750	Perforatrice Puntel PX 750, matricola n. 020/A, anno di costruzione 1986, non presenta nessun conta ore (da considerare circa 10.000 ore di moto). Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni, priva di etichetta di conformità CE	



VC 29	Perforatrice Puntel PX 1000 C	Perforatrice Puntel PX 1000 C, matricola n. 0388, anno di costruzione 1992, con 13.187 ore di moto. Alcuni pezzi risultano smontati ma presenti in magazzino di Via Cosulich. Non presenta nessuna etichetta di attestazione conformità CE. Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni.	
FS 1	Perforatrice Puntel PX 1000	Perforatrice Puntel PX 1000, matricola 029, anno di costruzione 1989, con 7.621 ore di moto non presenta nessuna etichetta di attestazione di conformità CE. Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni.	
N	Motore VM SUN 6105	Motore VM SUN 6105, a 6 cilindri (utilizzabile per le perforatrici Puntel PX 1000 e Casagrande) usato ma completamente revisionato nelle sue parti, dove risulta non essere mai stato utilizzato dopo la revisionatura	
TOTALE LOTTO		€	57.851,00
		Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: <ul style="list-style-type: none"> - Perforatrice Puntel PX 1000 valore 10.000,00 € - Perforatrice Puntel PX 800 valore 2.500,00 € - Perforatrice Puntel PX 750 valore 10.000,00 € - Perforatrice Puntel PX 600 valore 1.000,00 € - Perforatrice Puntel PX 609 valore 10.000,00 € - Sonda Craelius CX 90 valore 1.000,00 € TOTALE: 34.500,00 €	

**LOTTO C1**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TLS 67	1 Pompa Nenzi 200	Pompa Lombardini Nenzi 200 anno di costruzione 1982, nr. matricola 1000199, priva di certificazione CE, in apparenti discrete condizioni	
TLS 68	1 Pompa Bellin 800 D	pompa Bellin 800 D con motore Lombardini mod. LD 825 - 3/L, n.di serie 365668, macchinario datato di circa 20 anni in apparenti discrete condizioni	
TLS 69	4 Mixer e pompa boiaccia Peroni	4 mixer con pompa a boiaccia della Peroni; non era presente nessuna etichetta, macchinari comunque datati di più di 20 anni in apparenti discrete condizioni	
TLS 70	1 Impianto iniezione Bunker con Mescolatore	impianto iniezione bunker	



TLS 72	Pompa Delta 120	pompa Delta 120, con motore Lombardini modello S LD 82S-2 datat di più di 20 anni senza targhetta di conformità CE in apparenti discrete condizioni	
TLS 74	Pompa Bellin 800 E	Pompa Bellin 800 E, datata più di 20 anni in apparenti discrete condizioni, priva di etichetta conformità CE	
TLS 75	Pompa Bellin 500 D	Pompa Bellin 500 D, con motore Lombardini mod. 3LD 510 datat più di 20 anni in apparenti discrete condizioni, priva di etichetta conformità CE	
TLS 76	Pompa Bellin 500 D	Pompa Bellin 500 D, datato più di 20 anni in apparenti discrete condizioni, priva di etichetta conformità CE	
TLS 77	Pompa Varisco 2"	Pompa Varisco 2", datato più di 20 anni in apparenti discrete condizioni, priva di etichetta conformità CE	



TLS 78	Pompa Nenzi 90	Pompa Nenzi 90, matricola n 000238, anno 1987, in apparenti discrete condizioni, priva di etichetta conformità CE	
O 123	3 cambi pompe Bellin 500	datate	
O 166	ricambi pompe Bellin 500 e 800	Discrete condizioni	
O 169	Scarichi PSM 20	Discrete condizioni	
O 178	albero secondario PSM 20	Discrete condizioni	



O 188	ricambi per impianti iniezione peroni	Discrete condizioni	
O 230	ricambi iniettore soilmec	Discrete condizioni	
N 2	2 Pompe Bellin 800	2 pompe Bellin 800 con etichette per niente leggibili, soltanto l'anno di produzione è leggibile che risalgono al 1991, condizioni manutentive come per tutti i mezzi risultano datate	
N 21	3 pompe unipoint wellserviceda 4"	3 pompe unipoint wallserviceda 4" dotati di motori della Lombardini con i seguenti numeri di serie: (4475378, 4625135, 4530421) 2 su pompe su 3 apparentemente in discrete condizioni mentre l'ultima in pessime condizioni manutentive	
N 42	1 pompa per cle turbosol elettrica	1 pompa Turbosol elettrica non erano presenti delle targhette in quanto molto datata	



VC 12	Iniettore Solimec (completo di mixer e turbo)	Iniettore Solimec, con targhetta non ben visibile, anno 1983, in apparenti discrete/scarse condizioni	
TOTALE LOTTO		€	17.340,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: <ul style="list-style-type: none">- Iniettore Solimec valore 2.000,00 €- Iniettori Peroni valore 5.200,00 €- 1 pompa Bellin 800 D valore 1.000,00 €- 1 pompa Nenzi 200 valore 1.000,00 €- 1 pompa Delta 120 D valore 500,00 €- 3 pompe Uniservice D valore 3.000,00 € TOTALE: 12.700,00 €			

LOTTO D

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
MC 19	Centralina motore cingolata Diesel 120 CV	Centralina con motore cingolata non munita di nessuna documentazione, di circa 20 anni se non superiori, evidenti segni di vetustà	
18	Perforatrice Punterl PX350	Perforatrice Punterl PX350, non presentava nessuna specifica tecnica e nessuna etichetta che attesti la dichiarazione CE di conformità. Il macchinario si presenta in apparenti buone/discrete condizioni. Ad essa è correlato un motogeneratore elettrico Genset 88 KW	
TOTALE LOTTO		€	8.500,00

**LOTTO E**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 15	1 set mandrino jet groting Casagrande	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 16	1 martello DM20 per testa Casagrande C6	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 27	1 asse per mandrino DM20 Casagrande	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 183	sistema sicurezza per Casagrande	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
N 9	kit prolunghe e portacarrelli per jet grouting - Casagrande C6	kit e partacarelli di prolunghe per jet grounding Casagrande C6, apparentemente si presenta in discrete condizioni manutentive	



N 17	8 aste diam. 90 per jet grouting bifluido da 3000 mm	8 aste di diametro 90 mm molto datate e arrugginite	
N 18	2 aste diam. 90 per jet grouting bifluido da 1000 mm	2 aste diametro 90 mm per jet grounding molto datate e arrugginite	
N 49	12 aste jet grouting diam. 30 x 3000 - monofluido	12 aste jet grouting diametro 30 completamente arrugginite	
N 59	1 container con attrezzatura minuta per jet grouting	1 container contenente oggettistica per effettuare operazioni di jet grounding	
N 60	martello Wassara da 6" (nel container)	martello Wassara da 6" contenuto nel container per operazioni di jet grounding con il corpo completamente arrugginito	



MC 16	Perforatrice Casagrande C6L	perforatrice Casagrande C6, tipo 06, matricola n. C6ZZ0615, anno di costruzione 2000, con 10.652 ore di moto. Il macchinario si presenta in apparenti discrete condizioni.	
TOTALE LOTTO		€	42.046,50
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Perforatrice Casagrande C6L valore 37.000,00 € TOTALE: 37.000,00 €			

LOTTO F

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 54	2 rulli per rinvio pontone Imprefondone	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 265	5 salvagenti	Discrete condizioni	



O 266	3 estintori x pontone	Scaduti	
O 267	fumogeni	scaduti	
O 268	4 luci posizionamento pontone	Discrete condizioni	
N 35	2 elementi pontone modulare da 8 metri	Già dettagliati nella perizia Rebulla Surveyors nella parte nautica del 21/04/2016	
N 67	2 barchette di appoggio in vetroresina	datate	




FS 22	Pontone Modulare Imprefond One	Già dettagliati nella perizia Rebulla Surveyors nella parte nautica del 21/04/2016	
TOTALE LOTTO		€	65.572,50
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: <ul style="list-style-type: none">- Pontone modulare 5 cassoni "RI88004" valore 62.500,00 €- Pontone modulare da 8 m valore 2.500,00 € TOTALE: 65.000,00 €			

LOTTO F1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
VC 13	Perforatrice Soilmec PSM 8	Perforatrice SOILMEC PSM 80, matricola 383, anno di costruzione 2010, con 4.651 ore di moto. Il macchinario si presenta in apparenti ottime condizioni	
TOTALE LOTTO		€	68.000,00

LOTTO G

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 10	slitta in alluminio per pontone catamarano	due slitte in alluminio appartenenti al pontone in alluminio, apparentemente in discrete condizioni manutentive	



N 45	sonda elistrasportabile completa	Già dettagliati nella perizia Rebulla Surveyors nella parte nautica del 21/04/2016	
N 66	pontone catamarano in alluminio	Già dettagliati nella perizia Rebulla Surveyors nella parte nautica del 21/04/2016	
N 131	2 Motori Selva da 25 CV per pontone catamarano alluminio	Già dettagliati nella perizia Rebulla Surveyors nella parte nautica del 21/04/2016	
TOTALE LOTTO		€	10.900,00
		Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: <ul style="list-style-type: none"> - Pontone modulare in acciaio valore 7.000,00 € - Sonda elistrasportabile valore 1.000,00 € - 2 motori Selva da 25 CV valore 2.400,00 € TOTALE: 9.400,00 €	

LOTTO G1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 30	2 centratori slitta Soilmec	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	



O 210	riduzioni per carica aste per Soilmec PSM20	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
MC 20	Perforatrice Soilmec PSM 20	Perforatrice SOLIMEC PSM 20, matricola n 314, anno di costruzione 2010, con 5.584 ore di moto. Il macchinario risulta conforme alla normativa CE e si presenta in apparenti ottime condizioni	
TOTALE LOTTO		€	105.050,00

LOTTO H

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 63	1 escavatrice LB108	escavatrice LB 108 della Link Belt, matricola 602 (etichetta non ben leggibile) con 5276 ore di moto, anno di costruzione sconosciuto (non meno di 20 anni), priva di certificazione conformità CE. La cabina presentava il sedile completamente rotto in generale in pessime condizioni; il vetro della cabina è scheggiato. Nel complesso l'escavatore è in pessimo stato	
N 117	benna a fune per pali diam. 650 casagrande	benna a fune per pali di diametro 650 per perforatrice Casagrande, presenta vari segni di ruggine sul corpo della benna	
TOTALE LOTTO		€	5.500,00



LOTTO H1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 70	sonda casagrande C11	Sonda Casagrande C11, prodotta circa intorno agli anni 90, non era presente visibilmente nessuna etichetta attestante la conformità secondo le normative CE. In apparenti discrete condizioni	
TOTALE LOTTO		€	27.000,00

LOTTO I

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 62	Cassa in legno con denti e porta denti benne e bucket	usati	
O 76	1 scatola picchi per benne e bucket escavatori	usati	
N 6	1 cassa minuteria per pali grosso diametro	cassa con oggettistica molto arrugginitata e datata	



N 77	1 carotiere diam. 570 mm per pali grosso diametro	1 carotiere 500 mm completamente arrugginito	
N 78	1 carotiere diam. 680 mm per pali grosso diametro	1 carotiere 500 mm completamente arrugginito	
N 79	1 carotiere diam. 1000 mm per pali grosso diametro	1 carotiere 500 mm completamente arrugginito	
N 80	2 scarpe rivestimento Casagrande diam. 800 mm per pali grosso diam. h 100 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 81	1 scarpa rivestimento Casagrande diam. 800 mm per pali grosso diam. h 300 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 82	4 tubi rivestimento Casagrande diam. 800 mm per pali grosso diam. h 250 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 83	6 tubi rivestimento Casagrande diam. 800 mm per pali grosso diam. h 200 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 84	1 twister per rivestimenti diam 800 mm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 85	1 scarpa rivestimenti Sip&t diam. 660 mm per pali grosso diam h 300 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	



N 86	6 tubi rivestimenti Sip&t diam. 660 mm per pali grosso diam h 200 cm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 87	1 twister per rivestimenti diam 660 mm	scarpe e tubi di rivestimento completamente arrugginiti	
N 88	3 tubo avanpozzo diam. 710 mm x 450 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 89	1 tubo avanpozzo diam. 710 mm x 300 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 90	1 tubo avanpozzo diam. 710 mm x 750 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 91	1 tubo avanpozzo diam. 700 mm x 600 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 92	1 tubo avanpozzo diam. 700 mm x 450 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 93	1 tubo avanpozzo diam. 715 mm x 380 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 94	1 tubo avanpozzo diam. 820 mm x 300 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 95	1 tubo avanpozzo diam. 820 mm x 700 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 96	2 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 310 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 97	1 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 500 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 98	1 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 600 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 99	1 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 100 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 100	1 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 120 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 101	1 tubo avanpozzo diam. 920 mm x 300 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 102	1 tubo avanpozzo diam. 970 mm x 270 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	



N 103	1 tubo avanpozzo diam. 1015 mm x 750 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 104	1 tubo avanpozzo diam. 1200 mm x 100 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 105	1 tubo avanpozzo diam. 1190 mm x 275 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 106	2 tubo avanpozzo diam. 1250 mm x 300 cm	tubo avanpozzo completamente arrugginiti	
N 107	1 Bucket diam. 570 da roccia	bucket diametro 570 completamente arrugginito	
N 108	1 bucket diam. 600	bucket diametro 600 completamente arrugginito	
N 109	1 bucket diam. 670	bucket diametro 670 completamente arrugginito	
N 110	1 bucket diam. 670 tronco conico	1 bucket diam. 670 tronco conico completamente arrugginito	
N 111	1 bucket diam. 770	bucket diametro 770 completamente arrugginito	
N 112	1 bucket diam. 760	bucket diametro 760 completamente arrugginito	
N 113	1 bucket diam. 980	bucket diametro 980 completamente arrugginito	
N 114	1 bucket diam. 1200	bucket diametro 1200 completamente arrugginito	
N 115	elica diam. 680 mm	bucket diametro 680 completamente arrugginito	
N 116	kit tubi getto casagtarande diam. 315 - 15 pz x 2000, 1 x 1000 + imbuto e cravatta	kit tubi getto per perforatrice Casagrande, apparentemente in discrete/buone condizioni	



N 122	1 palancole lungh. 9 m a forma trapezia con portagiunto waterstop per diafr. 600	palancole a forma trapezia di vari diametri completamente arrugginite	
N 123	2 palancole lungh. 12 m a forma trapezia con portagiunto waterstop per diafr. 600	palancole a forma trapezia di vari diametri completamente arrugginite	
N 124	1 palancole lungh. 5,7 m a forma trapezia con portagiunto waterstop per diafr. 600	palancole a forma trapezia di vari diametri completamente arrugginite	
N 125	3 cassoni per setti isolati 60 x 260 - h 160 cm	3 cassoni per setti isolati della dimensioni 60x260x160 completamente arrugginite	
N 64	1 gru cingolata SM20	Gru cingolata SOILMEC SM 20, numero matricola 355, anno di fabbricazione 2006, ore di moto 3.103, lunghezza braccio 21 m. La gru nonostante i 10 anni si trova in apparenti buone condizioni con relativamente poche ore di moto	
VC 25	Elica per pali trivellati diam. 800 mm	Elica per pali trivellati diam. 800 mm completamente arrugginita	



TOTALE LOTTO	€	85.933,00
---------------------	---	------------------

LOTTO II

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 63	1 cassa con distanziatori tiranti in barra tipo Dywit	usati	
O 71	Raccorderia ed accessori per tiranti	Materiale usato	
O 72	Dadi e raccorderia per tiranti	Materiale usato	
O 73	Pistola - demolitore Toyo 22	pistola demolitore molto datata	



O 75	Raccorderia per tiranti in barra	Materiale usato	
O 81	6 coperchi per tirante	Materiale usato	
O 124	1 perforatore Toyo	Datato	
O 232	ricambi demolitore Toyo	Materiale usato	
O 308	1 centralina tesatiranti	Materiale usato	



O 309	4 marinetti tesatiranti con tubi idraulici e distributore	Materiale usato	
N 5	3 casse con raccorderia per tiranti in barra	casse contenenti raccorderia per tiranti in barre di vari tipi dove molti pezzi si presentavano molto arrugginiti e datati	
N 32	1 cassone raccorderia tiranti	cassa con vari oggetti per raccorderia tiranti, dove vari pezzi si presentano arrugginiti	
N 27	Mescolatore ed iniettore Peroni	Iniettore e miscelatore Peroni elementi che vanno uniti assieme e sono azionati tramite il collegamento ad un compressore, componenti con evidenti segni di vetustà ma in discrete condizioni, privi di etichetta conformità CE	
TOTALE LOTTO		€	4.194,00

**LOTTO L**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
217	raccorderia per tubi bentonite	Materiale usato	
1	Dissabbiatore D6	Dissabbiatore Casagrande anno produzione 1999, dotato di motore da 11kW, le condizioni di manutenzione risultano molto datate. Dissabbiatore conforme alle normative CE	
22	1 pompa delta 120	pompa delta 120 con motore Lombardini n matricola 3243075, come la maggior parte dei macchinari risulta molto datata, privo di etichetta conformità CE	
23	1 pompa di linea per bentonite	pompa J 35 TWGS di linea per bentonite dotata di motore VEM n° matricola 5071182, Tipo KPER 132 M4 P, risulta molto datata, privo di etichetta conformità CE	
24	1 valvola radiocomandata per bentonite	valvola radiocomandata per bentonite, presenta segni di vetustà	



30	1 cassoni raccorderia e valvole tubi bentonite	1 cassone contenente varie raccorderie e valvole per tubi bentonite	
31	1 mixer per bentonite	mixer per bentonite con motore della Variso, non erano presenti delle etichette anche attestanti la conformità CE, presenta segni di vetustà però apparentemente in discrete condizioni	
53	1 mixer bentonite senza unità di potenza	1 mixer bentonite senza unità di potenza presenta la struttura completamente arrugginita	
57	1 kit di vasconi per bentonite (2 pezzi)	vasconi bentonite apparentemente in discrete condizioni	
58	1 kit di vasconi per bentonite (3 pezzi)	vasconi bentonite apparentemente in discrete condizioni	
TOTALE LOTTO		€	10.838,00
		Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Pompa Delta 120 D valore 1.000,00 € TOTALE: 1.000,00 €	

**LOTTO L1**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TLS 65	Escavatore Takeuchi	escavatrice Takeuchi mod. TB 15 Con 3475 ore di moto, non in buone condizioni, evidenti segni di vetustà	
N 51	1 trattorino Pasquali	Un trattorino Pasquali, datata di più di 20 anni, non in buone condizioni manutentive	
VC 24	Trattorino Nibbio	Trattorino Nibbio con carrello targato TN 23114 molto datato con evidenti segni di pessima manutenzione	
TOTALE LOTTO	€		875,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Escavatore TAKEUCHI valore 500,00 € TOTALE: 500,00 €			

**LOTTO M**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TLS 79	6 carrelli porta bombole	Materiale usato	
O 1	1 Scaffale metallico blu a 3 ripiani x 4 elementi	Materiale usato	
O 40	1 Scaffale metallico blu a 3 ripiani x 3 elementi	Materiale usato	
O 42	Tesa reggette per imballi	tesa reggette molto datata	



O 47	2 carri armati spostamento macchinari pesanti	Materiale usato	
O 49	4 contrappesi	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 50	7 flange acciaio	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 52	2 carri armati spostamento macchinari pesanti	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 57	1 paranco	paranco molto datato	
O 59	Scaffalatura Cantilever a 6 piani	usata	




O 60	Profilati acciaio varie misure	profili in acciaio di varie dimensioni	
O 61	Scaffale metallico a 6 livelli - 2 elementi	usato	
O 65	2 corone per carotatrice al diamante	elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi	
O 66	4 fasce sollevamento	fasce apparentemente molto usate	
O 67	1 scatola porta oggetti in plastica	Usata	



O 68	200 m tubazione in plastica da 1/4"	usato	
O 70	Radiatore Ducato	radiatore già usato e tenuto come pezzo di ricambio	
O 74	Carotatrice al diamante	Carotatrice al diamante della Weka, tipo DK 22, nr. 0996347, con targhetta CE	
O 77	1 secchio giunti tubi innocenti	Usati	
O 78	Scaffale metallico a 5 livelli - 2 elementi	usato	



O 79	2 ruote per carriola	Usato	
O 80	tubazione in PVC - 20 m	usati	
O 82	1 faro illuminazione	usati	
O 83	4 rotoli guaina	Buone condizioni	
O 84	vasi vernici	Non verificato il contenuto	
O 85	1 scatola lampade cantiere	Usate	



O 86	4 scatole tasselli Hilty	Non controllato il contenuto	
O 87	filtro per compressore Ingersoll Rand	Filtro compressore Ingersoll Rand, dell'Aspirgas nr. 12440A/80	
O 88	tubazioni varie	Usate	
O 89	8 scatole chiodi varie misure	Non controllato o contenuto	
O 90	30 lampade da cantiere	Usate	



O 91	6 sacchi ferma segnali stradali	Usate	
O 92	2 scatole dadi e bulloni	Non controllata quantità	
O 94	1 serbatoi nautici	Serbatoio per motore Fuoribordo Honda da 120 CV	
O 95	1 ingrassatore	datato	
O 96	3 irrogatori	datati	



O 97	1 pompa Fly per acqua	datata	
O 98	scaffale alluminio a 5 ripiani per 4 elementi	usato	
O 99	scaffale alluminio 5 piani per 4 elementi	usato	
O 100	pompa immersione 2"	usato	
O 101	manichetta antincendio 20 m	usato	
O 102	scatola metallica	usato	
O 103	cassa con corone carotatrice diamante (varie misure)	usato	
O 104	tubi idraulici - 20 m	usato	
O 105	1 bobina tubo PVC - 100 m	usato	
O 106	5 quadri elettrici - varie misure	usato	



O 108	3 quadri elettrici - varie misure	usato	
O 109	pompa immersione 3"	usato	
O 110	9 fari cantiere/officina	datato	
O 112	1 manichetta idrante - 20 m	datato	
O 113	scatola con prese elettriche varie	usate	
O 114	cavi elettrici - 200 m	Usate	
O 115	2 manichetta idrante - 20 m	Usate	
O 116	5 quadri elettrici - varie misure	Usate	
O 117	2 prese per acqua - acquedotto	Usate	
O 118	prese e cavi elettrici - 200 m	Usate	
O 119	1 centralina idraulica con motore a scoppio	Datata	
O 120	2 quadri elettrici	Usati	
O 121	5 matasse cavi elettrici	Usati	



O 122	scaffale alluminio 5 piani per 3 elementi	Usato	
O 129	raccorderia per linee aria ed acqua	Usate	
O 130	raccorderia per linee aria ed acqua	Usate	
O 131	1 tirfor completo di cavo acciaio	Datato	
O 132	3 bobine cavi argano	Usate	
O 133	scaffale alluminio 5 piani per 4 elementi	Usato	




O 134	1 estrusore idraulico	usato	
O 135	motore elettrico per vibratore	Tipo Fratazzatrice mod. GM 370, nr. matricola 0111314, con marchiatura CE	
O 136	rotolo materiale isolante	usato	
O 137	demolitore Atlas Coopco con motore a scoppio	Usato	
O 138	rotolo tubazioni PVC da 1"	Usati	
O 139	tubi per centralina idraulica - 20 m	Usati	
O 140	raccordi tubazioni aria - acqua	Usati	
O 141	tubazioni varie	Usati	
O 142	pompa a membrana ad aria	Usata	
O 144	scatola con raccorderia elettrica	Usata	
O 145	tubi idraulici - 20 m	Usato	
O 146	motore elettrico	Datato	
O 147	centralina idraulica	Datata	
O 148	3 pompe Honda	Usate	
O 149	1 pompa idraulica per prove carico	Usata	
O 150	tubazioni idrauliche	Usate	
O 151	7 piastre acciaio varie misure	Usate	
O 152	serbatoio per iniezioni resine	Usato	



O 153	motogeneratore gen set - 2 kW	Datato	
O 154	tubi idraulici - 20 m	Usati	
O 155	2 motori elettrici	Datati	
O 156	1 martinetto per prove carico	Usato	
O 157	massa battente e centralina a scoppio per prove penetrometriche dinamiche	Usate	
O 158	piastre acciaio varie misure	Usate	
O 159	Scaffalatura metallica	Usata	
O 160	Ricambi Motori Lombardini	Usati	
O 161	Carta per guarnizioni	Datata	



O 162	Motori avviamento per compressori e motori VM	Usato	
O 164	Ricambi motori VM	Usati	
O 170	3 Faretti illuminazione	Datati	
O 172	Guarnizioni e manicotti Motori VM	Datate	
O 181	Scaffalatura metallica	Usata	
O 184	caricabatterie	Discreta/buone condizioni	



O 185	pneumatici per cariola	Usati	
O 186	tubi per cannello ossi-acetilene	Usati	
O 189	3 livelle	Usate	
O 198	punte per trapani	Usate	
O 199	catene neve per camion	Catene neve per Ducato	



O 200	prese elettriche	Usata	
O 201	ricambi idraulici	usati	
O 203	motore per vibro	Motore per vibro, usato	
O 206	Scaffalatura metallica	Usata	
O 207	4 gomme per carrelli bombole	Usate	
O 208	guida funi	Datate	



O 212	4 gomme carrello	Usate	
O 213	Scaffalatura metallica	Usata	
O 214	apparecchiatura elettrica dimessa	Usate/obsolete	
O 216	Scaffalatura metallica	Usata	
O 219	elettrodi per riporti	Datati	
O 220	fustellatrice	Usate	



O 221	dadi e bulloni	Usati	
O 223	Scaffalatura metallica	Usata	
O 224	filtri aria ed olio per motori vari	Datati	
O 225	guarnizioni cilindri	Datate	
O 226	filtri vari	Datati	
O 227	valvole	Usate	



O 228	guarnizioni	Datate	
O 229	fascette	Buone/discrete condizioni	
O 233	fustellatrice	Datate	
O 234	filtri aria	Datati	
O 235	Scaffalatura metallica	Usata	
O 236	4 siringhe Hilty	Usate	



O 238	2 faretti	Usati	
O 240	cinture sicurezza	Usate 7 / necessaria certificazione	
O 241	cuffie	Datate	
O 242	corde	Usate	
O 244	2 trapani a mano	Usati	



O 2045	mescolatore Makita	Usato	
O 246	1 tubo carotiere	Usato	
O 247	trapano Makita	Usato	
O 248	1 flex	Usato	
O 249	tassellatore Hilty	Usato	



O 250	3 trapani	Usato	
O 251	punte per Hilty	Usato	
O 252	Scaffalatura metallica	Usato	
O 253	2 pacchi dischi flex	datati	
O 255	5 manometri	Usato	
O 256	1 set cannelli tagliatubi	Usato	



O 257	adesivi sonde	datati	
O 258	6 cinghie a cricchetto	Usato	
O 259	8 scatole lampadine alogene	datati	
O 260	Scaffalatura metallica	Usato	
O 261	5 lampeggianti	Usato di cui uno rotto	
O 262	1 lampada	Usato	



O 264	5 raccordi per tubi da 5"	Usato	
O 269	Scaffalatura metallica	Usato	
O 271	1 quadretto elettrico	Usato	
O 273	Sollevatore Detas Robustus SH 25	Sollevatore DETAS ROBUSTUS SH 25 nr. matricola 4977 anno 1991	
O 274	2 cassoni Butti con attrezzatura minuta da cantiere	Usato	



O 277	Motosaldatrice	Usata	
O 278	3 idropultrici Kärcher	Usato	
O 279	1 centralina idraulica con motore a scoppio	Usata	
O 280	seghetto alternativo da banco	molto usato e datato	
O 281	serbatoio per sabbatrice	Usato	



O 282	pompetta oleodinamica	Usata	
O 283	ingrassatore a serbatoio	Datata	
O 284	pompetta per resine	Datata	
O 285	1 set erogatori e stoccaggio olio	Usato	
O 286	1 riscaldatore ambienti lavoro	Datato	



O 287	1 contenitore raccolta olii esausti	Usato	
O 288	1 paletta con cime per mezzi nautici	Usate	
O 289	1 carotatrice al diamante	Usata	
O 290	1 seghetto alternativo Mep da banco	1 seghetto da banco marca MEP molto datato e usato	



O 291	1 compressore elettrico per officina	compressore elettrico TRIFASE per officina della PELLIZZARI	
O 292	1 trapano a colonna	Usato	
O 294	1 mola da banco Dem	1 mola da Banco Dem modello SIR 3t/s, con riportata la dicitura conforme alle norme D.P.R 27 aprile 1955 n 547	
O 295	Circa 300 m tubi idraulici varie misure	Usati	
O 298	1 saldatrice Rodstar 400	usata	



O 299	1 troncatrice manuale	datata	
O 300	1 tornio marca Di Palo	un tornio marca DE PALO risalente a circa gli anni 60, non conforme in quanto non dotato delle nuove normative CE	
O 301	1 mobile archivio da 2 m	scrivania da 2m di lunghezza a due ante	
O 302	1 cassettera attrezzi - officine beta	1 cassettera attrezzatura varie	
O 306	1 saldatrice a filo Saffro	datata	



O 307	1 Porta bombole con cannello	datati	
O 310	1 cassa cavi elettrici varie misure	usati	
O 311	1 quadro elettrico Gewiss	usato	
O 312	1 quadro elettrico Coelin	usato	
O 313	1 quadro elettrico Gewiss	usato	



O 319	1 saldatrice Cemont	saldatrice Cemont in discrete condizioni	
O 320	2 casse portattrezzi con attrezzatura minuta e chiavi	Usati/datati	
O 322	1 pressa OMCN	1 pressa OMCN	
O 318	1 centralina HI Force con chiave dinamometrica per tesatura tiranti in barra	centralina HI Force mod. HTWP 3140PA, numero di serie AY 4445 usata una sola volta in buone/ottime condizioni	
N 20	15 cartelli stradali	15 cartelli stradali di diversi indicazioni	



N 25	3 rotoli tubo geberit	3 rotoli tubo geberit da 1"x100 m, apparentemente risultano in buone condizioni	
N 26	1 pompetta idraulica per prove di carico	1 pompetta idraulica per prove di carico della LUKAS, tipo ZBY 13/25	
N 27	2 pedane alluminio	2 pedane/rampe in alluminio per la caricazione dei mezzi, anno di fabbricazione 10/2002	
N 29	3 rotoli tubo geberit da 1" x 100 m	usati	
N 33	1 carotatrice elettrica	carotatrice elettrica con variatore della MOTOVARIO Spa n 9944461 tipo VKV050, presenta segni di vetustà	
N 34	1 scaffale con tubazioni HDPE e PVC varie misure	scaffale con tubi in PVC di varie dimensioni sia di diametro che di lunghezza	



N 39	5 mazzi tubo geberit da 1" x 100 m	5 rotoli tubo geberit da 1"x100 m, apparentemente risultano in buone condizioni	
N 46	1 trave bilancino	trave bilancino dove non è riportata la portata massima, presenta molti segni di vetust�, si consiglia una verifica della portata massima	
N 48	1 compressore elettrico da 3000 lit.	1 compressore elettrico della FMA POKORNY tipo EV 20, anno di costruzione 1971, n. matricola 22/940/5438 della capacit� di 3.000l, con motore HIMMELWERK AG, molto datato, privo di etichette conformit� CE.	
N 52	1 trave bilancino	trave bilancino dove non � riportata la portata massima, presenta molti segni di vetust�, si consiglia una verifica della portata massima	
N 56	20 recinzioni cantiere con basamenti	20 recinzioni cantiere con basamenti	



N 65	2 travi per prove di carico	2 travi per prove di carico (composte da 2 elementi ciascuna), dove una trave si presentava apparentemente in discrete condizioni e una completamente arrugginita	
N 71	12 tubi micropalo diam. 244 x 5000	12 tubi micropalo diam 244 x 5000 completamente arrugginiti	
N 72	50 tubazioni varie misure per micropali	50 tubazioni varie misure anch'essi completamente arrugginiti	
MC 40	2 cantilever	2 cantilever n. matricola MBK 461 OMC, data costruzione 07/2002, portata per colonna 4.900 kg	
MC 46	10 tubazioni 4" varie	10 tubazioni da 4" di varie dimensioni	



MC 47	1 scala	1 scala in ferro completamente arrugginita	
TOTALE LOTTO		€	13.396,00

LOTTO M1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
VC 66	1 cisterne gasolio	posizionata sotto una tettoia, apparentemente in discrete condizioni	
N 37	1 container da 3 metri uso ufficio	1 container uso ufficio da 3m contenete una scrivania delle sedie e dei mobili, il vetro della porta è rotto	
50	cisterna gasolio da 2000 lit	cisterna gasolio della KTK, prodotta ne 11/2004, numero serie S235JRG2 della capacità di 2.000l, presenta segni di vetusta visto che il rivestimento esterno presenta della ruggine	



62	1 container spogliatoio da 6 m	1 container spogliatoio da 6 m contenente una zona spogliatoio con degli armadietti e dei tavoli con delle sedie e una zona magazzino contenente pezzi di ricambio di oggettistica varia	
31	Container da 2 m	Container blu di circa 2m, con presenza di ruggine e con una parte del tetto completamente deformato	
32	Container verde da 6 metri	Container verde di lunghezza 6m apparentemente in discrete condizioni, all'interno ci sono 2 frigoriferi da carica dall'alto e delle mensole con barattoli contenenti campioni presi durante i vari lavori	
TOTALE LOTTO		€	2.250,00

LOTTO N

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
263	foderine per furgone ducato		
1	Fiat Punto CM 808 CE	descritte nella perizia separata del Perito Salvi	



2	Fiat Punto CP 218 BT	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
3	Fiat Punto EA 622 YK	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
4	Fiat Ducato DW 459 YL	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
5	Fiat Ducato EF 554 HC	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
6	Fiat Ducato EF 555 HC	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
7	Fiat Ducato BV 301 ZB	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
8	Fiat Ducato BW025JA	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
9	Fiat Doblo EA 623 YK	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
10	Toyota Pick Up	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
11	Iveco OM 130	descritte nella perizia allegata del Perito Salvi	
TOTALE LOTTO		€	10,00

LOTTO N1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TLS 64	2 slitte Perfor	slitte da perforazione molto datate con segni evidenti di vetustà	



<p>TLS 71</p>	<p>Centralina Motore e Pannello comandi Pefor</p>	<p>Pannello controllo presente nell'officina dia via Cosulich mentre la centralina motore alle Noghere</p>	
<p>TLS 73</p>	<p>Perforatrice BBAS montata su Carro motorizzato IMECA</p>	<p>perforatrice BBAS montata su carro motorizzato IMECA mod. MT 13, n. serie B95MT13030, anno 1995, datato più di 20 anni, in apparenti discrete condizioni</p>	
<p>O 36</p>	<p>1 testa aria BBAS</p>	<p>elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi</p>	
<p>N 3</p>	<p>culla porta slitta per lavori in parete</p>	<p>slitta da parete dotata di comandi, risulta tutta smontata e in pessimo stato manutentivo</p>	
<p>N 40</p>	<p>supporto slitta per lavori in parete</p>	<p>supporto slitta per lavori in parete completamente smontata</p>	



MVC 43	1 slitta completa di testa BBAS	1 slitta completa di testa BBAS datata	
MVC 44	1 slitta BBAS	1 slitta BBAS datata	
TOTALE LOTTO		€	3.225,00

LOTTO O

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 36	8 coffe con aste wire line tipo HQ e PQ da 3 metri complete di carotieri (=tubi a coffa)	8 casse contenenti le aste wire line tipo HQ e PQ, dove la maggior parte delle aste si presentavano arrugginite	
N 54	1 container con minuteria per sondaggi profondi wire line	container contenente oggettistica per sondaggi profondi wire line	
TOTALE LOTTO		€	7.300,00



OTTO 01

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
MVC 14	Motocompressore Ingersoll Rand 17/23	Motocompressore Ingersoll Rand 17/235 WEC, n. serie SCZ17/235YY880107, anno di costruzione 2000, dotato di motore Caterpillar, presenta circa 3.000 ore di moto il conta ore era rotto quindi sono da aggiungere circa altre 2.000 ore di moto per un totale di circa 5.000 ore di moto. Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni	
TOTALE LOTTO		€	5.000,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Motocompressore Ingersoll Rand 17/23 valore 5.000,00 € TOTALE: 5.000,00 €			

LOTTO P

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
TS 1	3 tubi zincati da 3" x 6000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 2	3 tubi zincati da 3" x 6000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 3	16 aste perforazione diam. 50 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 4	9 rivestimenti diam. 82 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 5	20 aste perforazione diam. 42 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 6	35 aste di perforazione dia. 60 mm x 1500 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 7	13 aste di perforazione diam. 73 mm x 1500 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 8	6 tubi carotieri diam. da 66 a 101 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	



TS 9	10 aste di perforazione diam. 50 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 10	10 aste da fioretto x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 11	60 aste diam. 73 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 12	14 carotieri diam. 101 mm x 1500 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 13	6 carotieri diam. 101 mm da 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 14	12 carotieri diam. 101 varie misure	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 15	15 carotieri varie misure (diam. da 76 a 101 mm)	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 16	1 carotiere diam. 131 mm x 1500 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 17	20 aste diam. 67 mm x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 18	250 tubi PVC piezometro Casagrande x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 19	20 tubi PVC varie misure	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 20	26 tubi inclinometrici in ABS x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 21	20 tubi piezometrici varie misure	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 22	4 tubi PVC da 4" x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 23	2 tubi PVC da 3" x 3000 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 24	1 carotiere diam. 131 mm x 1500 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	



TS 25	2 estrusori idraulici	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 26	10 tubi ricambio carotieri varie misure	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 27	1 packer pneumatico diam. 60 mm	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 28	10 tubi per campionatore sezionabile	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 29	2 matasse tubi idraulici per prove di portata in foro	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 30	100 Casette porta campioni usate in PVC	tubi zincati, aste da perforazione, rivestimenti, tubi carotieri, tubi in PVC usati e datati	
TS 31	150 m. tubo geberit varie misure		
TS 38	1 vasca tela da 6 mc	vasca a tela da 6 mc, smontata	
TS 39	12 cartelli stradali vari	12 cartelli stradali con diverse indicazioni	
TS 40	1 vasca metallo	1 vasca metallo molto datata	




TS 41	2 vasconi PVC da 1 mc	2 vasconi in PVC in apparenti discrete condizioni	
TS 42	12 transenne cantiere altezza 1 metro	transenne da cantiere con altezza 1 m	
TS 43	2 cavalletti per misure portata	usati	
TS 44	2 cavalletti per carotieri	usati	
TS 47	2 frigoriferi congelatori a carica dall'alto	2 congelatori con carica dall'alto molto datati	
TLS 1	5 martini per prove SPT	5 martini per prove SPT, molto datati ed usati	



TLS 2	1 martello da 5 "	martello da 5" molto usato e datato	
TLS 3	2 martelli da 4"	2 martelli da 4" molto usati e datati	
TLS 4	4 martelli da 6"	4 martelli da 6" molto usati e datati	
TLS 5	5 martelli da 3"	5 martelli da 3" molto usati e datati	
TLS 6	Scaffalatura porta ceste metallica con ceste	usata	
TLS 7	1 cesta con tubo spiralato 4" - 30 m	tubi usati	
TLS 8	1 cesta con tubo aria 2" - 30 m	tubi usati	
TLS 9	1 cesta con tubo aria 1" aria - 50 m	tubi usati	
TLS 10	1 cesta con tubo aria 1" - 60 m	tubi usati	
TLS 11	1 cesta con tubo acqua da 1" - 80 m	tubi usati	
TLS 12	1 cesta con tubo corrugato 3" - 30 m	tubi usati	
TLS 13	1 cesta con tubo aria 1" - 50 m	tubi usati	
TLS 14	1 cesta con tubo acqua da 1" - 60 m	tubi usati	
TLS 15	1 cesta con tubo aria da 1 e 1/2" - 60 m	tubi usati	
TLS 16	1 cesta con tubo aria 1" - 50 m	tubi usati	
TLS 17	1 cesta con tubo aria da 1 e 1/2" - 10 m	tubi usati	
TLS 18	1 cesta con tubo aria da 1 e 1/2" - 60 m	tubi usati	
TLS 19	4 ceste con tubo jet per cemento 1" - 60 m	tubi usati	
TLS 20	7 ceste con tubo spiralato diam. vari da 30 m cad.	tubi usati	
TLS 21	1 cesta con tubo aria 2" - 30 m	tubi usati	
TLS 22	1 cesta con tubo aria 1" aria - 60 m	tubi usati	



TLS 23	1 cesta con tubi vari - 10 m	tubi usati	
TLS 24	2 ceste con tubi da 1" - 120 m	tubi usati	
TLS 25	4 ceste con 200 m tubo da 1 e 1/2" aria , 30 m tubo per betoncino e 40 m tubo aria da 1"	tubi usati	
TLS 29	1 paletta con raccorderia per perforazione	raccorderia per le perforazioni molto datate e con alcune parti arrugginite	
TLS 30	1 bancale con tubazioni idrauliche 1" e 3/4" - 60 m	tubi usati	
TLS 31	9 aste perforazione diam. 90 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 32	2 tubi rivestimento diam. 220 mm x 1000 mm	Aste e tubi usati	
TLS 33	19 aste perforazione diam. 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 34	39 tubi rivestimento diam 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 35	30 aste perforazione serie pesante diam. 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 36	10 aste perforazione serie pesante diam. 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 37	5 tubi rivestimento diam. 168 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 38	10 tubi rivestimento diam 193 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 39	2 tubi rivestimento diam 220 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	



TLS 40	10 aste perforazione diam 114 mm x 1000 mm	Aste e tubi usati	
TLS 41	2 aste perforazione diam 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 42	3 tubi rivestimento diam 168 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 43	9 aste perforazione diam. 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 44	46 aste diam. 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 45	30 aste perforazione diam. 114 x 1500 - 3 e 1/2 api reg.	Aste e tubi usati	
TLS 46	42 tubi rivestimento diam 127 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 47	10 tubi rivestimento diam. 273 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 48	8 tubi rivestimento diam. 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 49	30 aste perforazione diam 90 mm x 1500	Aste e tubi usati	
TLS 50	12 aste perforazione diam. 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 51	12 aste perforazione diam. 168 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 52	15 aste perforazione diam 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 53	12 aste perforazione diam. 168 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 54	7 aste perforazione diam. 114 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 55	4 aste perforazione diam. 90 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 56	2 tubi rivestimento diam. 244 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 57	9 tubi rivestimento diam. 193 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 58	3 aste perforazione diam. 140 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	
TLS 59	4 tubi rivestimento diam. 193 mm x 1500 mm	Aste e tubi usati	



TLS 60	5 tubi rivestimento diam. 220 mm x 1500 nn	Aste e tubi usati	
TLS 61	3 vasche tela per acqua da 4 - 6 mc	vasche apparentemente molto usate	
TLS 62	12 metri aste eliccate diam 300 mm	aste eliccate molto datate e con completamente il corpo arrugginite	
TLS 63	12 metri aste eliccate diam 200 mm	aste eliccate molto datate e con completamente il corpo arrugginite	
TLS 80	1 serbatoio schiume	datata	
TLS 81	miscelatore con pompa manuale Reader per cemento	miscelatore con pompa manuale Reader per cemento n. di serie 1997, prodotto da DONCASTER ENGLAND	



O 125	7 paker per iniezioni	datati	
O 127	1 cassa ricambi per paker iniezioni	usati	
O 187	ricambi per martelli fondo foro	usati	
O 193	ricambi pompe schiume	usati	
O 204	chiavi a settori	datati	



O 205	pompe schiume	Datata	
O 218	ricambi per martelli fondo foro	Datata	
O 222	guarnizioni per paker	Datata	
O 231	ricambi per martino SPT	Datata	
O 314	14 paker varie misure - oleodinamici e pneumatici	Datata	



O 315	4 paker per canne Manquettes	Datata	
O 321	1 tricono wire line completo di corona e pescante diam. 220	Datata	
N 11	3 serbatoi per pompe schiume	3 serbatoi per pompe a schiuma di varie dimensioni, dove due serbatoi apparentemente sembrano in discrete condizioni e il serbatoio in di forma cilindrica in pessime condizioni	
N 14	aste eliccate cave diam. 300 - pz. 3 x 3000 mm	5 aste eliccate cava dello stesso diametro, ma con varie lunghezze apparentemente risultano molto datate e usate	
N 15	aste eliccate cave diam. 300 - pz. 1 x 1500 mm		
N 16	aste eliccate cave diam. 300 - pz. 1 x 1000 mm		
N 38	5 vasche metalliche varie misure	5 vasche metalliche di varie dimensioni, di cui una si presenta completamente arrugginita	



N 41	1 avvolgitore per sonde geotermiche	1 avvolgitore per sonde geotermiche si presenta completamente arrugginito	
N 43	kit di 8 centratori per fori orizzontali	kit di 8 centratori per fori orizzontali completamente arrugginiti	
N 44	4 vasche pvc da 1 mc	4 vasche pvc da 1 mc apparentemente in discrete condizioni	
MC 23	Vibro-campionatore DL30	Vibro-campionatore DL 30, datato di circa più di 20 anni, privo di documentazione, su alcuni punti segni evidenti di ruggine	
MC 33	Container Bianco da 9 metri con scaffalature e ripiani	container Bianco di lunghezza 9m con all'interno delle scaffalature e presa per la luce e con una finestra	



MC 34	raccorderia aste e rivestimenti con testa rotazione e riduzioni - pezzi 350		
MC 35	Raccordi, trascinatori e testine di sollevamento, triconi, punte martello, corne e manicotti - pezzi 360	vario materiale comprendente: raccorderia testa rotazione e riduzioni, trascinatori, testine di sollevamento, punte martello, corne, manicotti e accessori minuti per indagini geognostiche, dove la maggior parte risulta inutilizzabile	
MC 36	pezzi 900 - corone e accessori minuti per indagini geognostiche		
MC 37	5 campionatori Raymond	5 campionatori Raymond, molto datati	
MC 38	100 - fustelle Shelby	100 fustelle Shelby posizionate sullo scaffale nel container bianco da 9 m	



MC 39	20 chiusini varie misure	20 chiusini di varie misure posizionati all'interno del container bianco da 9m	
TOTALE LOTTO		€	14.160,00

LOTTO P1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 8	Motocompressore IR 17/23	Motocompressore Ingersoll Rand 17/235, n. serie SCZ235 5Y881238, anno di costruzione 2005, presenta 6.606 ore di moto. Il macchinario si presenta in apparenti buone condizioni	
TLS 82	6 serbatoi diesel	2 cisterne COSMEK da 913 L, 2 cisterne EMILIANA da 612 L, 1 cisterna EMILIANA da 913 L e 1 cisterna EMILIANA da 1300 L	
TOTALE LOTTO		€	10.200,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Motocompressore Ingersoll Rand 17/235 valore 9.500,00 € TOTALE: 9.500,00 €			



LOTTO Q

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 19	3 coclee per cemento	3 coclee per cemento dotate di proprio motore molto datate e usate	
FS 17	Pompa TW400 jet grouting	A Pordenone presso la GEORENT in apparenti buone condizioni	
FS 18	Mixer Jet Grouting	A Pordenone presso la GEORENT in apparenti buone condizioni	
TOTALE LOTTO		€	90.375,00

LOTTO Q1

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
N 9	Motocompressore VHP 700	Motocompressore della Ingersoll Rand, Tipo VHP 700 WCA, n. serie 994940E8952 con circa 6110 ore di moto, anno di costruzione 1989. Il macchinario risultato molto datato ed in apparenza discrete/scarse condizioni manutentive	
TOTALE LOTTO		€	2.000,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Motocompressore Ingersoll Rand VHP 700 valore 2.000,00 € TOTALE: 2.000,00 €			

**LOTTO R**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 209	ricambi imbarcazione Diamond	pezzi già sostituiti	
O 254	2 salvagenti	datati	
N 68	2 carrelli porta barca	2 carelli porta barca per imbarcazioni di piccole dimensioni	
N 69	imbarcazione Diamond	già descritta nella parte delle perizie Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
N 126	Motore fuoribordo Honda da 130 CV	già descritta nella parte delle perizie Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
TOTALE LOTTO		€	6.505,00
		Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Imbarcazione Diamond valore 1.000,00 € - Motore fuoribordo Honda 130 valore 5.000,00 € TOTALE: 6.000,00 €	

**LOTTO S**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 272	Compressore IR P 130	compressore INGERSOLL-RAND n° di serie SCZP130WDYY315556, il macchinario si presentava in apparenti buone/discrete condizioni	
N 12	1 campionatore vibracore da 3 metri	campionatore vibrocore da 3 m si presentava in apparenti buone/discrete condizioni	
N 13	1 campionatore vibracore da 6 metri	campionatore vibrocore da 6 m si presentava in buone/discrete condizioni	
TOTALE LOTTO		€	10.250,00
<p>Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca:</p> <ul style="list-style-type: none">- Campionatore Vibrocore 6,00 m valore 6.000,00 €- Campionatore Vibrocore 4,00 m valore 3.500,00 €- Copressore IR P130 valore 750,00 € <p>TOTALE: 10.250,00 €</p>			

**LOTTO T**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 182	ricambi per Putzmeister PK13		
N 7	1 pompe microcalcestruzzo Putzmeister PK13	Pompa Putzmeister PK13 numero matricola: 091998149 anch'essa come molti macchinari è datata di più di vent'anni, dove alcuni componenti si presentavano arrugginiti	
N 74	Perforatrice Mait T12	una Perforatrice Mait T12 con motore della VM MOTORI tipo SUN 2105, matricola 67A22160, con 9078 ore di moto.	
TOTALE LOTTO		€	10.525,00
Di cui sono presenti alcuni beni con privilegio della banca: - Pompa Puzmister PK 13 valore 3.000,00 € TOTALE: 3.000,00 €			

**LOTTO U**

POS	OGGETTO	DESCRIZIONE	FOTOGRAFIA
O 304	1 motore fuoribordo Mercury da 8 Cv	già descritta nella parte delle perizie imbarcazioni e pontoni della Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
O 305	1 motore fuoribordo Chrysler da 4 Cv	già descritta nella parte delle perizie imbarcazioni e pontoni della Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
N 127	Motore fuoribordo Honda da 4CV	già descritta nella parte delle perizie imbarcazioni e pontoni della Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
N 128	Motore fuoribordo Johnson da 9 CV	già descritta nella parte delle perizie imbarcazioni e pontoni della Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
N 129	Motore fuoribordo Mercury da 25 CV	già descritta nella parte delle perizie imbarcazioni e pontoni della Rebulla Surveyors del 21/04/2016	
TOTALE LOTTO		€	1.400,00



COMMENTO FINALE

In conclusione si evidenzia che in base al D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 su tutti i macchinari dev'essere presente la marchiatura CE che attesta la conformità del medesimo oltre al fascicolo tecnico ed al manuale di uso e manutenzione.

Dal momento che la maggior parte dei macchinari, oggetto del suddetto fallimento, risulta antecedente a detta normativa e che la stessa prevede una dichiarazione nella quale venga attestato che dette attrezzature sono conformi alla normativa vigente prima del 21/09/1996.

In alternativa, si ritiene opportuno che sia un professionista a ciò abilitato (ingegnere, perito industriale, ecc.) che, con apposita perizia tecnica, vada a confermare la corrispondenza delle macchine interessate alle norme sulla sicurezza.

Quanto alla valutazione dei macchinari ed utensili di lavoro, essa è stata effettuata dal sottoscritto tenendo anche presente il citato D.P.R.; difatti gran parte dei beni è priva della marchiatura CE e, pertanto, fortemente deprezzata.

Per tutti i lotti "P"- "M"- "I"- "C" riguardanti le parti ferrose (aste, punte, rivestimenti, tubi micro pali, scarpe rivestimento, tubi avanpozzo, palancole, bucket, eliche, pezzi sostituzione), essendo le stesse in parte fortemente usurate e, comunque, riferite a macchinari non recenti, si è considerato un valore di rottame pari a circa € 150,00/ton. Al pari, la valutazione dei pesi veniva effettuata con stima dei singoli componenti, considerando che gli stessi hanno pesi variabili tra 20 kg e 500 kg.

Si precisa che la presente relazione viene redatta senza pregiudizio alcuno in ordine alla veridicità delle informazioni contenute laddove ricevute ed in ordine alla presenza non rilevata di eventuali vizi occulti. L'accertamento viene effettuato con la massima cura e professionalità, ma non si può garantire di aver scoperto ogni anomalia e/o difformità presente al momento dell'ispezione. Di conseguenza la presente relazione non può assumere il valore di garanzia, esplicita e/o implicita, riguardo allo stato e/o valore complessivo dei beni; la validità della stessa è comunque limitata allo scopo della medesima e cioè valutazione economica.