## CORPO 1: Villino disposto su 3 piani (interrato, rialzato e sottotetto) con annessa piscina al piano terreno (fg.16, mapp. 77 graffato 188)



Fotografia n°1 – Vista del fronte Sud-Est della villa.



Fotografia n°2 – Vista del fronte Sud-Ovest della villa e della scala d'accesso al terrazzo.



Fotografia n°3 – Vista del fronte Nord-Ovest della villa.




Fotografia n°4 – Vista del fronte Nord-Est della villa.



Fotografia n°5 – Vista della cucina / sala da pranzo.



Fotografia n°6 – Vista della cucina / sala da pranzo.



Fotografia n°7 – Vista del soggiorno.



Fotografia n°8 – Vista del soggiorno.





Fotografia n°9 – Vista della veranda con accesso dal locale soggiorno.



Fotografia n°10 – Vista della camera da letto al P.T.

Fotografia n°11 – Vista del bagno con accesso dalla camera al P.T.





Fotografia n°12 – vista dello studio al P.T.



Fotografia n°13 – Vista della veranda adibita a camera con accesso dallo studio.



Fotografia n°14 – Vista del bagno al P.T.

Fotografia n°15 – Vista della scala interna di collegamento ai diversi piani della villa.





Fotografia n°16 – Vista di una delle camere al P.1°




Fotografia n°17 – Vista di una delle camere al P.1°.



Fotografia n°18 – Vista del bagno al P.1°

Fotografia n°19 – Vista della porta d'accesso ai locali del piano interrato.





Fotografia n°20 – Vista del piano interrato.



Fotografia n°21 – Vista della porta d'accesso al locale tecnico destinato a centrale termica.



Fotografia n°22 – Vista del corpo di fabbrica destinato a piscina.



Fotografia n°23 – Vista del corpo di fabbrica destinato a piscina.



Fotografia n°24 – Vista della piscina e del bancone bar.



Fotografia n°25 – Vista della piscina e degli accessi ai locali di servizio.



Fotografia n°26 – Vista della porta d'accesso ad uno degli spogliatoi.




Fotografia n°27 – Vista dell'interno di uno degli spogliatoi.



Fotografia n°28 – Vista del locale di servizio adibito a sauna.



Fotografia n°29 – Vista della porta d'accesso al vano tecnico a servizio della piscina.



Fotografia n°30 – Vista dell'interno del vano tecnico a servizio della piscina.