

**CORPO 2: Appartamento posto al piano terra (fg.16, mapp.78) -**  
**Attualmente parte di struttura destinata a Bed & Breakfast**



Fotografia n°1 – Vista del fronte Nord del fabbricato.




Fotografia n°2 – Vista del porticato sul fronte Nord del fabbricato.



Fotografia n°3 – Vista della veranda dall'esterno.



Fotografia n°4 – Vista del fronte Sud del fabbricato.



Fotografia n°5 – Vista della porta d'ingresso alla zona giorno/cucina.



Fotografia n°6 – Vista della zona giorno/cucina.



Fotografia n°7 – Vista del pannello provvisorio in legno posto a separazione tra la zona giorno e la camera indicato in planimetria catastale come cucina.



Fotografia n°8 – Vista della camera matrimoniale e dell'accesso alla veranda.

Fotografia n°9 – Vista della veranda.



Fotografia n°10 – vista del bagno con accesso dalla veranda.



Fotografia n°11 – Vista della porta d'accesso alla camera indicata come cucina nella planimetria catastale.



Fotografia n°12 – Vista camera indicata come cucina nella planimetria catastale.



Fotografia n°13 – Vista del bagno con affaccio su fronte Nord.



Fotografia n°14 – Vista del bagno con affaccio su fronte Nord.