ALLEGATO E) RIPRESE FOTOGRAFICHE IMMOBILI DEL CORPO A

Foto n.1 – Il fabbricato

Foto n.2 – Loggia al P.1°

Foto n.3 – Zona pranzo al P.1

Foto n.4 – Una camera al P.1

Foto n.5 – Un servizio al P.1



Foto n.6 – Scala di collegamento P.T con P.1

Foto n.7 – Soggiorno al P.T.

Foto n.8 – Una camera al P.T.

Foto n.9 – Un servizio al P.T.

Foto n. 10 – Vista sul giardino

Foto n. 11 – Vista sul giardino

Foto n. 12 – Fessurazione sulla corte, lato mare.

Foto n. 13 – Muro di contenimento lesionato

Foto n. 14 – Particolare muro di contenimento

H) RIPRESE FOTOGRAFICHE IMMOBILE CORPO B

Foto n.1 – Ingresso sul retro

Foto n.2 – Zona giorno

Foto n.3 – Il soggiorno

Foto n.4 – Terrazza

Foto n.5 – Vista dalla terrazza

Foto n.6– Uno dei servizi

K) RIPRESE FOTOGRAFICHE IMMOBILE CORPO C

Foto n.1 – Ingresso al P.1

Foto n.2 – Prospetto sul retro

Foto n.3 – Fabbricato e terreno

Foto n.4 – Interno al P.1

Foto n.5 – Interno al P.1

Foto n.6 – Scala interna

Foto n.7 – Interno al P.T.

Foto n.8 – Locale bagno al P.T.